

Palazzo Sassi

Classe costruttiva	Classe 2
Presenza rilevatori di incendio	Sì
Presenza di sprinkler	No
Capienza riserva idrica	-
CPI	Presente per attività 72/1.C E 74.2.B

Municipio

Classe costruttiva	Classe 1
Presenza rilevatori di incendio	Sì
Presenza di sprinkler	No
Capienza riserva idrica	-
CPI	Presente per attività 74.2.B

Tribunale via Mazzini

Classe costruttiva	Classe 1
Presenza rilevatori di incendio	Non disponibile - gestione in capo al Ministero di Giustizia
Presenza di sprinkler	Non disponibile - gestione in capo al Ministero di Giustizia
Capienza riserva idrica	-
CPI	Non disponibile - gestione in capo al Ministero di Giustizia

Castel Masegra

Classe costruttiva	Classe 2
Presenza rilevatori di incendio	Sì
Presenza di sprinkler	No, è presente un impianto di spegnimento a gas inerte
Capienza riserva idrica	No
CPI	Presente per attività 72.1.C

Teatro Sociale

Classe costruttiva	Classe 1
Presenza rilevatori di incendio	Sì
Presenza di sprinkler	Sì
Capienza riserva idrica	53 mc
CPI	Presente per attività 65.2.C

Centro sportivo P.le Merizzi

Classe costruttiva	Classe 2
Presenza rilevatori di incendio	No
Presenza di sprinkler	No
Capienza riserva idrica	-
CPI	Presente per attività 65.2.C e 74.3.C